

## Prüfbericht

# Hotel im Kornspeicher – Marburg

**Ausgabe für Menschen mit einer Hörbehinderung und gehörlose Menschen sowie für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung**



## Prüfergebnis

Das **Hotel im Kornspeicher Marburg** wurde am 21.07.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei**

**für Menschen mit Gehbehinderung**

**für Menschen mit Hörbehinderung**

**für gehörlose Menschen**

**für Menschen mit Sehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2014 bis September 2017** führen.

---

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung sowie gehörlose Menschen**“ bedeutet u.a.:

- das **Anklopfen** an der Zimmertür muss durch ein **Blinksignal angezeigt** werden
- in allen Wohnräumen mit **Telefon** muss dieses, beim Klingeln **optisch** eindeutig wahrnehmbar sein (kein Kriterium für gehörlose Menschen)
- es muss ein **Fernseher** mit **Videotext** vorhanden sein
- im Aufzug muss der abgehende **Notruf optisch** bestätigt werden

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

## Überblick über das Prüfergebnis

Auch wenn die Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div> <th data-bbox="1218 608 1317 810"></th> <th data-bbox="1317 608 1415 810"></th> <th data-bbox="1415 608 1514 810"></th> <th data-bbox="1514 608 1612 810"></th> <th data-bbox="1612 608 1711 810"></th> <th data-bbox="1711 608 2065 810"></th>						
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption</b>		-			-	
<b>Teilergebnis: Aufzug</b>	-	-	-	-	-	Alternative: Treppe
<b>Teilergebnis: barrierefrei konzipiertes Zimmer 54</b>	✓	-	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Business-Zimmer 42</b>	-	-	-	-	-	Alternative: Zimmer 54
<b>Teilergebnis: Speiseraum</b>		✓		✓	-	
<b>Teilergebnis: Tagungsräume</b>		-		✓	-	

- ✓ zeigt an, dass alle Kriterien erfüllt wurden
- zeigt an, dass die Anforderungen für die jeweilige Stufe nicht erfüllt wurden
- leer zeigt an, dass es keine Anforderungen für die jeweilige Stufe gibt

## Eingang von Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption</b>		-			-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Eingangsbereich</b>						
Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar					✓	ja
<b>Rezeption</b>						
Es gibt eine induktive Höranlage.		-				nein
<b>Beschilderung</b>						
Wesentliche Informationen, deren Informationsgehalt über Zahlen-, Buchstaben- oder Piktogrammangaben hinausgehen, müssen akustisch abrufbar oder in leichter Sprache vorhanden sein.					-	nein
Wesentliche Informationen müssen auch bildhaft dargestellt (z.B. Piktogramme, fotorealistische Darstellung) sein.					-	nein
<b>Flur/Weg/Gang von der Eingangstür zum Aufzug</b>						<b>IST-Zustand7</b>

Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					✓	ja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---	----

## Aufzug im Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>						
	-	-	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Aufzug/Lift</b>						
Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung muss <b>bildhaft</b> oder (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) <b>farblich</b> gekennzeichnet sein.					-	nein
Ein abgehender Notruf im Aufzug muss <b>optisch</b> bestätigt werden.	-	-	-	-		nein

## Barrierefrei konzipiertes Zimmer 54 im Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
	✓	-	✓	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Flur vom Aufzug bzw. Treppenhaus zum Zimmer 54</b>						<b>IST-Zustand</b>
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					✓	ja
<b>Zimmer 54</b>						<b>IST-Zustand</b>
Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung muss an der Rezeption oder im Zimmer sichtbar ausliegen.					✓	ja
Das Zimmer und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte muss mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol gekennzeichnet.					-	nein
Der Weg (ggfls. über einen Aufzug) zum Zimmer muss mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet sein.					-	nein
Das Klingeln des Telefons muss eindeutig durch ein Blinksignal wahrnehmbar sein.	✓	✓				ja

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht Hotel im Kornspeicher – Marburg 8/12**

Ein Fernseher mit Videotext muss vorhanden sein, oder kann bei Bedarf gestellt werden.	✓	✓	✓	✓		ja
Das Anklopfen an die Zimmertür muss durch ein Blinksignal angezeigt werden, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.	✓	✓	✓	✓		ja
Wenn es einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt, muss auch ein optisch deutliches Blink- oder Blitzsignal wahrnehmbar sein.		-		-		nein
Ein Faxgerät zur Kommunikation mit dem Personal oder der Außenwelt im Schlaf- bzw. Aufenthaltsbereich muss vorhanden sein.		✓		✓		ja
Die Kommunikation mit dem Personal über das Faxgerät muss zeitnah gesichert sein.		✓		✓		ja
Es muss mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden sein.		✓		✓		ja

## Business-Zimmer 42 im Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
	-	-	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Flur vom Aufzug bzw. Treppenhaus zum Zimmer 42</b>						<b>IST-Zustand</b>
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
<b>Zimmer</b>						<b>IST-Zustand</b>
Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung muss an der Rezeption oder im Zimmer sichtbar ausliegen.					✓	ja
Das Zimmer und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte muss mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol gekennzeichnet.					-	nein
Der Weg (ggfls. über einen Aufzug) zum Zimmer muss mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaften Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet sein.					-	nein
Das Klingeln des Telefons muss eindeutig durch ein Blinksignal wahrnehmbar sein.	✓	✓				ja

Ein Fernseher mit Videotext muss vorhanden sein, oder kann bei Bedarf gestellt werden.	✓	✓	✓	✓		ja
Das Anklopfen an die Zimmertür muss durch ein Blinksignal angezeigt werden, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.	-	-	-	-		nein
Wenn es einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt, muss auch ein optisch deutliches Blink- oder Blitzsignal wahrnehmbar sein.		✓		✓		ja
Ein Faxgerät zur Kommunikation mit dem Personal oder der Außenwelt im Schlaf- bzw. Aufenthaltsbereich muss vorhanden sein.		✓		✓		ja
Die Kommunikation mit dem Personal über das Faxgerät muss zeitnah gesichert sein.		✓		✓		ja
Es muss mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden sein.		✓		✓		ja

## Speiseraum im Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit</b> geprüft         </div> 						
<b>Teilergebnis: Speiseraum/Restaurant</b>		✓		✓	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Flur vom Fahrstuhl/Rezeption in den Speiseraum</b>						<b>IST-Zustand</b>

Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
<b>Restaurant/Speiseraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
<b>Raum</b>						
Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) muss es auch ein optisch, deutlich wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal geben.		✓		✓		ja
<b>Tische/Sitzbereiche</b>						
Tische müssen mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden sein.		✓		✓		ja, bei 11 Tischen
Es hängen oder stehen keine Lampen bei den Tischen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.		✓		✓		ja, bei 11 Tischen
Es muss Sitzbereiche bei den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen geben.		✓				ja, bei 3 Tischen
Es darf an den Tischen mit geringen Umgebungsgeräuschen keine oder abschaltbare elektroakustische Beschallung (Musiklautsprecher) geben.		✓				ja, abschaltbar
<b>Speisekarte</b>						
Die Speisekarte muss mit Bildern der Speisen vorhanden sein, oder die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).						?

## Tagungsraum im Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div> <th data-bbox="1218 368 1317 571"></th> <th data-bbox="1317 368 1415 571"></th> <th data-bbox="1415 368 1514 571"></th> <th data-bbox="1514 368 1612 571"></th> <th data-bbox="1612 368 1711 571"></th> <th data-bbox="1711 368 2074 571"></th>						
		-		✓	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	1	2	1	2		
<b>Flur vom Fahrstuhl/Treppenhaus zum Tagungsraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Das Ziel des Weges muss in Sichtweite sein, oder ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem ist vorhanden, oder die Wegezeichen sind in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.					-	nein
<b>Tagungsraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wenn es einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt, muss auch ein optisch deutliches Blink- oder Blitzsignal wahrnehmbar sein.		✓		✓		ja
Es gibt eine induktive Höranlage.		-				nein